



AVX Corporation

CP0402A1960ALTR

Număr parc:	CP0402A1960ALTR
Producator / Marca:	AVX Corporation
Descrierea produsului	RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402
Foi de date:	CP0402A1960ALTR.pdf
Statutul RoHS	Conține plumb / RoHS neconform
Starea stocului	433792 pcs stock
Barca din	Hong Kong
Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[CERERE DE OFERTĂ](#)

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificațiile CP0402A1960ALTR

NUMĂR PARC	CP0402A1960ALTR
PRODUCĂTOR	AVX Corporation
DESCRIERE	RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402
CONDIȚII LIBERE DE STARE / STARE ROHS	Conține plumb / RoHS neconform
CANTITATE VALABILA	433792 pcs
FIȘA CU DATE	CP0402A1960ALTR.pdf
PACHETUL DISPOZITIVULUI FURNIZOR	0402
SERIE	-
ÎNTOARCERE PIERDERE	25dB
PUTERE - MAX	3W
AMBALARE	Tape & Reel (TR)
PACHET / CAZ	0402 (1005 Metric)
NIVELUL DE SENSIBILITATE LA UMIDITATE (MSL)	1 (Unlimited)
CONDIȚII DE STARE FĂRĂ PLUMB / STARE ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLARE	-35dB
PIERDERE DE INSERȚIE	0.5dB
FRECVENȚĂ	1.93GHz ~ 1.99GHz
DESCRIERE DETALIATA	RF Directional Coupler PCS 1.93GHz ~ 1.99GHz 12dB 3W 0402 (1005 Metric)
FACTORUL DE CUPLARE	12dB
TIPUL CUPLAJULUI	Standard
APLICAȚII	PCS

Etichete asemănătoare

AVX Corporation CP0402A1960ALTR	Distribuitor CP0402A1960ALTR	Furnizor CP0402A1960ALTR
Prețul CP0402A1960ALTR	Imagini CP0402A1960ALTR	Imagine CP0402A1960ALTR
CP0402A1960ALTR PDF Datasheet	CP0402A1960ALTR Download Datasheet	Fișa tehnică CP0402A1960ALTR
CP0402A1960ALTR Stoc	Cumpărați CP0402A1960ALTR	Cumpara AVX Corporation CP0402A1960ALTR
AVX Corporation CP0402A1960ALTR	Furnizor AVX Corporation	Distribuitor AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A1960ALTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1960ALTR	

produse asemanatoare

<p>CP0402A1950BLTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 In stoc: 487993 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1950CLTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 In stoc: 486772 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1950DLTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 In stoc: 474253 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A2350FLTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 2.35GHZ 0402 In stoc: 489817 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1960DLTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 In stoc: 508557 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1950FLTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 In stoc: 464652 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A2400ELTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 2.4GHZ 0402 In stoc: 513383 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1960CNTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 In stoc: 380691 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1950ALTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 In stoc: 414676 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A2140ELTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 2.14GHZ 0402 In stoc: 383642 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1950ELTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 In stoc: 392608 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1960ELTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 In stoc: 454403 pcs</p> <p>RFQ</p>

Copyright © 2020 Distribuitor de încredere al componentelor electronice

E-mail: Info@infinity-electronic.com

Adresa: 17F, clădirea comercială Gaylord, strada Lockhart 114-118, Wan Chai, Hong Kong

